

1/15





FIG. 1

10550380-012000






FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5

TO VENT

170

BEARING SEAL
PURGE NITROGEN 129




FIG. 6







FIG. 7






FIG. 11




FIG. 12






FIG. 13



10/15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18

FIG. 19











FIG. 20





14 / 15




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29

2022100865001




FIG. 30




FIG. 31